

Nous vous informons que les 37 points d'eau de l'école de La Chanterelle ont été testés. Les résultats obtenus démontrent que certains de ceux-ci ont une concentration de plomb supérieure à la nouvelle norme de Santé Canada, norme maintenant adoptée par le gouvernement du Québec.

Voici un résumé des résultats obtenus à la suite de l'analyse des tests :

	27 résultats conformes en tout temps	10 résultats conformes seulement après que l'eau ait coulé 30 secondes	0 résultat non conforme
Nombre de fontaines	13	5	0
Nombre de robinets	14	5	0
Mesure entreprise et identification	Les points d'eau demeurent accessibles	Fontaines : Points d'eau condamnés et identifiés avec une affiche Robinet : Affiche avec un avis de laisser couler l'eau 1 minute avant consommation.	

Dans le but d'assurer la sécurité des élèves et du personnel de l'école, nous avons pris les mesures nécessaires pour résoudre la situation rapidement, en conformité avec [la procédure qui nous a été transmise \(p.12\)](#). Des travaux sont prévus à l'automne pour réhabiliter les points d'eau non conformes.

Nous vous rappelons que cette opération a été réalisée à la demande du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) dans le but de garantir une eau de qualité dans toutes les écoles du Québec. Pour obtenir plus d'informations sur les tests en cours dans l'ensemble des écoles de la province, vous pouvez consulter le site Internet du MEES : [www.education.gouv.qc.ca/parents-et-tuteurs/references/plomb-dans-leau-des-ecoles-du-quebec](http://www.education.gouv.qc.ca/parents-et-tuteurs/references/plomb-dans-leau-des-ecoles-du-quebec)